

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 234»**

**Информация о ходе выполнения мероприятий по предписаниям Отдела надзорной деятельности
по городу Ростову-на-Дону ГУ МЧС России по Ростовской области**

№ №	Наименование образовательной организации (СОШ, ДОУ, ДОП)	Учреждение включено в программу по исполнению предписаний Госпожнадзор а на 2019 год (да, нет)	Наличие предписания Отдела надзорной деятельности по городу Ростову-на-Дону (указать дату и номер)	Содержание пунктов предписания	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности
1	2	3	4	5	
1	МБДОУ № 234	нет	от 05.09.2018 № 8-100/1/1	<p>1. На объекте защиты, не обеспечено соблюдение требований нормативного документа по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п.8.1, п.8.6 СП 4.13130.2013, ширина восточного проезда на территорию детского дошкольного учреждения, менее 3,5 м, а именно 2,85 м). (ст.51 ч.4, ст.90 ч.1 пп.1, ст.151 ч.1, ст.4 ч.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ (ред. От 03.07.2016) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)</p> <p>2. На объекте защиты, не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 13.3.17 СП 5.13130.2009, ряд пожарных извещателей</p>	<p align="center">31.07.2020</p> <p align="center">31.07.2020</p>

			<p>не ориентированы таким образом, чтобы индикаторы были направлены в сторону двери, ведущей к выходу из помещения. (ст.51 ч.4, ст.151 ч.1, ст.4 ч.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ (ред. От 03.07.2016) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)</p> <p>3. На объекте защиты, кабельные линии систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре выполнены без учета сохранения работоспособности в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону. При этом сама кабельная линия, состоящая помимо электропроводки, из кабеленесущих и крепежных элементов, а также монтажных коробок, замене, не подвергалась. Также в ходе проверки, не представлен к ознакомлению ряд документов, предусмотренных ГОСТ Р 54101—2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт» в том числе исполнительная документация, которая составляется по окончанию ремонтных работ (основное здание детского сада). (ст.51 ч.4, ст.82 ч.2, ст.151 ч.1, ст.4 ч.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ (ред. От 03.07.2016)</p>	31.07.2020
--	--	--	---	------------

			<p>«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)</p> <p>4. На объекте защиты ряд световых оповещателей, расположенных над эвакуационными выходами, не обеспечивают контрастное восприятие информации в диапазоне, характерном для защищаемого объекта. (ст.84 ч.4, ст.151 ч.1, ст.4 ч.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ (ред. От 03.07.2016) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)</p> <p>5. На объекте защиты, прокладка кабельных линий и электропроводки систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, не выполнена в строгом соответствии с действующими законами Российской Федерации, техническими регламентами, в соответствии с требованиями, предъявляемыми национальными стандартами, сводами правил и технической (эксплуатационной) документацией на системы и их составные части (основное здание детского сада). (ст.51 ч.4, ст.151 ч.1, ст.4 ч.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ (ред. От 03.07.2016 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)</p> <p>6. На объекте защиты, эвакуационное освещение не включается автоматически при прекращении электропитания</p>	<p>31.07.2020</p> <p>31.07.2020</p> <p>31.07.2020</p>
--	--	--	--	---

			<p>рабочего освещения (неисправно)</p> <p>7. На объекте защиты, ряд световых оповещателей, расположенных над эвакуационными выходами, не обеспечивают контрастное восприятие информации в диапазоне, характерном для защищаемого объекта (ст.84 ч.4, ст.151 ч.1, ст.4 ч.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ (ред. От 03.07.2016) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)</p> <p>8. На объекте защиты, отсутствуют расчеты (проектная документация), указывающая тип, количество и места рассредоточения эвакуационных (аварийных) светильников на путях эвакуации. По результатам полученных данных, при необходимости доукомплектовать объект защиты недостающими светильниками.</p> <p>9. На объекте защиты, не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: ширина приступа лестницы 3-го типа групповой ячейки «Веселые ребята» - менее 25 см, а именно 0,13 м, а высота ступени – более 22 см, а именно- 0,28 см</p> <p>10. На объекте защиты, не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности: а именно нарушение п.п.(в)п. 7.2 СП 7.13130.2013 система вытяжной противодымной вентеляции для удаления</p>	<p>31.07.2020</p> <p>31.07.2020</p> <p>31.07.2020</p> <p>31.07.2020</p>
--	--	--	---	---

				продуктов горения при пожаре из подвального помещения без естественного освещения.	
--	--	--	--	--	--